

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Гатчинской районной организации Ленинградской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»

Директор

Муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Дружнотгорская средняя
общеобразовательная школа»

И.В. Запащикова

2024 года

Е.В. Малыкина

2024 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дружнотгорская средняя общеобразовательная школа»-дошкольное отделение				
Фактический адрес	188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Дружная Горка, ул. Введенского д.12				
Юридический адрес	188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Дружная Горка, ул. Ленина д.21				
Телефон	8(81371)65-249, 8(81371)21-077				
E-mail	drgorka2007@rambler.ru drgschool@gtl.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация		Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
Форма собственности объекта		Оперативное управление			
Размещение объекта		Отдельно стоящее здание, 2 этажа (1735,4 кв.м)			
Прилегающая территория		10000 кв.м.			
Количество и назначение входов		2 входа для посещения 3 выхода для эвакуации 2 хозяйственных входа			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			100 чел. /день		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			есть		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			нет		
Возможность дистанционного обслуживания			нет		
Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	А	ВНД	А	А
Входная группа	ДУ	А	ДУ	А	А

Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А
Зона оказания услуг	ДУ	А	ДУ	ДУ	А
Санитарно-бытовые помещения	ВНД	ВНД	ВНД	А	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	не доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К) ВНД (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)
Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	ДП-В (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
3.2	Сменная кресло-коляска	Нет	Отсутствует
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Есть	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	Соответствуют

3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Не соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	Соответствуют
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	Соответствует
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть	Частично соответствует
3.15	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить тактильно-информационную табличку со шрифтом Брайля об учреждении на калитке-входе на территорию, установить указатели путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017, тактильные информационные таблички для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Произвести маркировку порогов, лестничных маршей и лестниц эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в

	соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019 в рамках текущего ремонта.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания.

5. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными опорными поручнями и приспособлениями.	2024-2025 г.
5.3	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.
5.4	Установка пандуса.	2024-2026 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимальном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», не доступно для МГН категории «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О», «Г», «У», не доступно для МГН категории «К». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) - предусмотрена полная доступность для МГН категории «О», «Г», «У», частичная доступность для МГН категории «К», «С». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «Г», «У», не доступно для МГН категории «К», «О», «С».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением с нарушением слуха («Г»), опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), не доступен для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 08.05.2024 года

Дата составления паспорта 01.07.2024 года

Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «08» мая 2024 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дружнотгорская средняя общеобразовательная школа»-дошкольное отделение
Фактический адрес	188377, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Дружная Горка, ул. Введенского д.12
Телефон	8(81371)65-249, 8(81371)21-077
Эл. почта	drgorka2007@rambler.ru drgschool@gtn.lokos.net
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	100 чел./день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа, (1735,4 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	10000 кв. м
Количество и назначение входов	2 входа для посещения, 3 эвакуационных выхода, 2 хозяйственных входа
Год постройки	1971 г.
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет
Возможность дистанционного обслуживания	нет

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	650 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 120, 151, 505, 506, 507
Время движения (пешком)	7 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов (К, О, С, Г, У)
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационных табличек. Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала.	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	нет				Не более 250 м	-
Количество машино-мест для инвалидов	-	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	50 м и менее 5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3,5 м	Организация путей движения для МГН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- указатели направления движения	нет	Установка указателей направления движения к доступному для инвалидов входу		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей	есть			Наличие	Допустимо	С

функцией вдоль прогулара						Наличие	отсутствие
- места отдыха	нет						-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)							
- высота подъема справочно	-						-
- поручни высота	-					Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м							
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-					За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-					Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие
Пандус на рельефе							
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-					0,8 м и менее	не учитывается
- уклон	-					8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%
Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.							
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-					Наличие	Отсутствие, несоответствие
- на высоте (нижний поручень)	-					0,7 – 0,9 м	-
- на высоте (верхний поручень)	-					0,8 – 1,0 м	-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)							
Крыльцо или входная площадка							
Высота площадки (справочно)							Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.
Высота площадки	нет					Наличие	Отсутствие
Габариты площадки (ширина) с пандусом	-					1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м
Габариты площадки (глубина) с пандусом	-					1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях

Габариты площадки (ширина) без пандуса	-					дверях	-
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-					Не менее ширины входной двери Не учитывается	-
Ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	-					Допустимо отсутствие	-
Навес	есть					Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть					-	К, О, С, Г, У
Кнопка вызова персонала с тактильной табличкой	есть	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 Приложение Г	Наличие		Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	-				Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Маркировка ступеней	-				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон	-				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	-
- на высоте	-				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
- завершения поручней за пределами марша	-				Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-				Наличие		-
Пандус наружный							
Уклон пандуса	-				8 % и менее	не более 16,5%	-

в % = (H : L) x 100%									(9°)	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-							0,9 м и более	не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-							0,8 м и менее	не ограничена	-
Длина подъема одного марша	-							на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-									-
-при въезде на пандус, длина	-							1,2 м и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина	-							1,2 м и более	менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина	-							1,2 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная прямая, ширина	-							0,9 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-							1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-							1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-							Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-							0,7-0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-							0,8-1,0 м		-
- горизонтальные завершения поручней	-							Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-							Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-							Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет							Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
Звуковой маяк у входа	нет							Наличие	Допустимо отсутствие	-

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Тамбур

Двери распашные	1,7 м					Наличие	-		К, О, С, Г, У
Двери автоматические	-					Наличие	-		-
- ширина дверного проема в свету	0,8 м					0,85 м и более	Не менее 0,8 м		К, О, С, Г, У
Усиление открывания двери	46 Нм	Регулировка доводчика	СП 59.13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5		50 Ньютон-метров (Нм)		Не должно превышать		Г, У

Скорость закрывания двери	6 сек.	Регулировка доводчика	СП 59.13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5	11 сек.	50 Ньютон-метров (Нм)	Г, У
Дверная ручка	соответствует			С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
- высота порога наружного/ внутреннего	0,04 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	0,014 м и менее	более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Глубина	1,3 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	2,0 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Арочный металлодетектор	нет			Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-			Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-
Пандус переносной	нет			-	Наличие	-
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			Наличие	-	-
- мобильный	нет			-	Наличие	-
Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная, эвакуационная)						
Ширина лестничного марша	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	1,3 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,58 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установка горизонтальных завершений	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	есть	Установка не травмирующих	ГОСТ Р 51261-2017	Наличие	Допустимо отсутствие,	О, С, Г, У

	окончаний	п. 5.2 п.п 5.2.6.3 п.п 5.2.7.5		несоответствие	
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Размещение указателя номера этажа	Наличие	-	-
-указатели путей движения (пиктограммы)	нет	Размещение указателя путей движения	Наличие	-	-
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,3 м		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	-		1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	-		1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	нет	Размещение указателей направления движения	Наличие		-
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	есть		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	нет	Размещение речевых информаторов и маяков	Наличие		-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть		Наличие		К, О, С, Г, У
Аудиовизуальные информационно- справочные системы	нет	Размещение аудиовизуальных информационно- справочных систем	Наличие		-
Тактильная схема	есть		Наличие	Наличие	К, О, С, Г, У
Место отдыха и ожидания:					
- места для сидения на каждом этаже	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зона для коляски на каждом этаже	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону	нет		Необходимо	Допустимо	К, О, С, Г, У

движения	*	Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)	отсутствие	наличие
Ширина лестничного марша	1,2 м		1,2 м и более	1,2 м и менее
Маркировка ступеней	есть		Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие
Поручни с двух сторон:	с одной стороны		Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие
- на высоте (верхний)	1,35 м		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие
- на высоте (нижний)	0,67 м		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установка горизонтальных завершений	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие
- не травмирующие окончания	есть		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Размещение пиктограмм с указателем номера этажа	Наличие	-
- указатели путей движения (пиктограммы)	нет	Размещение пиктограмм с указателем путей движения	Наличие	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,03 м		1,2 м и более	1,2 м
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,3 м		1,2 м и более	1,2 м
Лифт пассажирский				
Кабина:	-			-
- длина	-		1,25 м и более	Не менее 1,25 м
- ширина	-		1,1 м и более	Не менее 1,0 м
- ширина дверного проема	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м
- поручни	-		Наличие	Допустимо отсутствие
Световая информация	-		Наличие	-
Звуковая информация	-		Наличие	-

Знак доступности	-				Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-				Наличие		-
Обслуживание в кабине (группе)							
Ширина проема двери в свету	0,8 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет				0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-				1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,7 м				1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,02 м				0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть				Наличие	-	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует				С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Зал музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)							
Ширина проема двери в свету	1,4 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет				0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет			Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-				1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2% и более				2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет				2 % и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует				С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Зал спортивный							
Ширина проема двери в свету	0,8 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет				0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет			Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На двери или отсутствует	-

- размещение на высоте	-				1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2% и более				2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,4 м				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет				2 % и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	есть				Имеется	Не требуется	К, О, С, Г, У
Знак доступности помещения	нет	Установка знака	ГОСТ Р 52131-2019 п.п 4.3.7		Наличие	-	-
Тактильная маркировка	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9		Наличие	-	-
Габариты	5,8 м x 2,4 м				Не менее 12 кв. м	Допустимо менее 12 кв. м	К, О, С, Г, У
Ширина проема двери в свету	0,8 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	0,04 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2		0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
Санузел для посетителей	нет				Наличие	-	-
Санузел для инвалидов (отдельная кабина)	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017				
Знак доступности кабины	нет	Установка знака доступности			Наличие	Отсутствует	-
Тактильная маркировка	нет	Установка тактильной таблички			Наличие	Отсутствует	-
Ширина дверного проема	0,6 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	О, С, Г, У
Высота порога	нет				0,014 м и менее	Более 0,025 м	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	2,2 м				1,8 и более	1,6 м	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	0,75 м				1,65 м и более	1,5 м	О, С, Г, У
Опорные поручни	нет				Наличие	Стационарный	Г, У

в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитазах	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.1 - Г.5	Наличие	у стены Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	Г, У
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
зона у раковины (глубина)	0,44 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м ×	Г, У
зона у раковины (ширина)	0,55 м			0,8 м и более	1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	Г, У
высота раковины	0,82 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	Г, У
опорный поручень у раковины	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9	Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- крючки для одежды	нет	Установка крючков для одежды	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 приложение Г	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зеркало с изменением наклона	нет	Установка зеркала с изменением наклона		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Дверная ручка	соответствует			С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	О, С, Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.


ВЫВОДЫ

- В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
- **на территории объекта** – на калитке-входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
 - **на входной группе** - установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017, тактильные информационные таблички для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.
 - **на путях передвижения на объекте** – произвести маркировку порогов, лестничных маршей и лестниц эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей.
 - **в зоне оказания услуг** – установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019.
 - **в санитарных помещениях** – установить дополнительное оборудование для МПН в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017 приложение Г.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Дружногорская средняя общеобразовательная школа»


 Малышева Е.В. Малыкина

Члены комиссии:

Заместитель по дошкольному отделению МБОУ «Дружногорская средняя общеобразовательная школа»

 Чурилова В.В.

Заместитель по АХЧ МБОУ «Дружногорская средняя общеобразовательная школа»

 Григорьева Е.Л.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

 С.В. Колыбин